

Výrobce:

Covertec S.r.l.

Strada Prov.le Cellole/Piedimonte km. 3.

810 37 Sessa Aurunca (CE) Italy

Dodavatel:

KERAMET spol. s r.o.

Pod Třešněmi 616/9

154 00 Praha 5

IČO: 49683560, DIČ: CZ49683560

Technický list ochranné snímací PE fólie KP TL-1**Produkt:**

Ochranná samolepící PE fólie vyráběná nanášením lepidla na bázi latexu nebo akrylu.

Hlavní využití:

Snímací PE fólie je určena k ochraně povrchu plechu před nečistotami a poškozením během výroby, manipulace a přepravy. Využívá se především ve stavebnictví, při výrobě plechů, svitků a trapézových plechů. Aplikace je vhodná na hliníkové a ocelové plechy.

Základní údaje fólie C060/3G – černo/bílé:

Základní materiál	Polyetylen (LDPE)
Barva	Černá / Bílá
Typ lepidla	Modifikovaný latex
Průměrná síla	60 mikronů
Přilnavost k materiálu	80 +/- 20 c N/cm
Mez pevnosti	Podélná 12 +/- 3 N/cm, Příčná 9 +/- 3 c N/cm
Poměrné prodloužení při přetržení	Podélné 550 +/- 15 %, Příčné 750 +/- 15 %

Základní údaje fólie C050/4AE, 3AE – transparentní:

Základní materiál	Polyetylen (LDPE)
Barva	Transparentní
Typ lepidla	Modifikovaný akryl
Průměrná síla	50 mikronů
Přilnavost k materiálu	110 +/- 10 c N/cm
Mez pevnosti	Podélná 10 +/- 3 N/cm, Příčná 9 +/- 3 c N/cm
Poměrné prodloužení při přetržení	Podélné 550 +/- 15 %, Příčné 750 +/- 15 %

Podmínky aplikace:

Fólie jsou skladovány při pokojové teplotě v rozmezí 10 ° C až 40 ° C, v suchu a v původním obalu. Fólie jsou aplikovány do 6 měsíců od data doručení. Během aplikace jsou povrchy suché, zbavené prachu, nečistot, mastnoty, oleje nebo jiných cizích látek.

Skladování materiálu s fólií a následné odstranění fólie:

Fólie musí být odstraněna ihned po dokončení montáže, nejpozději do 3 měsíců od data dodání prvnímu kupujícímu. Montáž materiálů s ochrannou fólií musí probíhat při teplotě 15 ° C – 25 ° C, jinak hrozí možnost narušení nebo stržení barvy z povrchu, při odstraňování fólie. Po ohýbání nebo jiné úpravě plechu vždy odstraňte část fólie a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Tuto kontrolu je vhodné provést také před instalací. S ohledem na povětrnostní podmínky, způsob odstraňování a mikro rovinnost povrchu základního materiálu polepeného povrchu, je nutné počítat s tím, že na povrchu mohou po odstranění fólie zůstat zbytky lepidla.

Upozornění:

Tyto snímací PE fólie jsou určeny k ochraně povrchu plechu před nečistotami a poškozením během výroby, manipulace a přepravy. Nejsou určeny pro ochranu proti korozi, vlhkosti nebo chemikáliím. Materiál s fólií nesmí být skladován na přímém slunci a při teplotě nad 25 ° C.

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře na základě praktických zkušeností.

V Praze dne 1.1.2018

Ing. Jan Roháček
jednatel společnosti